Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08967023

Kreis Leipzig

Gemeinde Pegau, Stadt

Anschrift Brunnengasse 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Kitzen * 115/1; 114/293 * 9

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus, Seitengebäude, Scheune, Einfriedung und Toreinfahrt; alte Ortslage Hohenlohe, Pfarrhaus regionaltypischer Ziegelbau, Nebengebäude ältere Fachwerkbauten, ortsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Pfarrhaus: zweigeschossiger, roter Ziegelbau über Bruchsteinsockel, sparsame ziegelbautypische Schmuckformen, Satteldach; Seitengebäude: zweigeschossig, Erdgeschoss massiv, Obergeschoss wohl Fachwerk, verschiedene Veränderungen (Fensterformate, Türen, Anbau), Krüppelwalmdach; Scheune: Fachwerk, Satteldach, Mitteleinfahrt, seitliche wohl Remise;Toranlage und Einfriedung in Naturstein- und Ziegelmauerwerk; Zeugnis für die soziale Stellung und die Wirtschaftsweise eines Dorfpfarrers in der Vergangenheit, an den unterschiedlichen Zeiten stammenden Gebäudebestand die bauliche Entwicklung eines solchen Anwesens ablesbar

Datierung Ende 19. Jh. (Pfarrhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Pfarrscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XCV/26/13**
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Pfarrhof, Toranlage



Fotonummer **XXIX/49/14**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller/Seifert
Beschreibung Scheune



Fotonummer **F 08967023 A**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune des Pfarrhofs



Fotonummer **F 08967023 B**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Nebengebäude des Pfarrhofs



Fotonummer **F 08967023 C**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer	**F 08967023 D**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Einfahrt des Pfarrhofs



Fotonummer	**XCV/26/11**
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Pfarrhof, Pfarrhaus




Fotonummer	**XCV/26/14**
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Pfarrhof, Nebengebäude



Fotonummer	**XCV/26/12**
Aufnahmejahr	2001
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Pfarrhof, Scheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.