Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08967465

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Geyer, Stadt

Anschrift Ehrenfriedersdorfer Straße 14

Gem. * Fl-stck. * Flur Geyer * 209

Kurzcharakteristik

Ehemaliges Bauernhaus; Obergeschoss Fachwerk, Relikt ländlicher Holzbauweise, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Die Ehrenfriedersdorfer Str. 14 – Teil eines früheren Bauerngutes – zählt zu den wenigen bäuerlichen Anwesen Geyers, die von den zahlreichen Stadtbränden verschont geblieben sind. Errichtet spätestens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde es 1870 umgebaut.
Das traufständige Bauernhaus mit Satteldach weist im Erdgeschoss kräftiges Natursteinmauerwerk auf; das Fachwerk im Obergeschoss ist größtenteils mit Naturschiefer und am Nordostgiebel mit Holz verkleidet; das Wand-Öffnungs-Verhältnis ist ungestört; die Fenster mittlerweile ohne Sprossung. Die Lehmausfachung ist zu großen Teilen erhalten. Auch im Innern sind noch bauzeitliche Elemente vorhanden wie Halbunterkellerung mit Tonnengewölbe und behauene Holzbalkendecken. Durch die Anhebung des Straßenniveaus in den 1990er Jahren war die Toreinfahrt auf der zugewandten Seite des Gebäudes nicht mehr verwendbar und wird seitdem als Fenster genutzt.
Als in großen Teilen bauzeitlich erhaltenes Zeugnis der regionaltypischen Holzbauweise ist das ehemalige Bauernhaus von baugeschichtlicher Bedeutung. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Häuser dieser Gattung in Geyer. Zudem stellt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts – als sich die örtlichen Fabrikanten ihre prächtigen Villen an der Ausfallstraße Richtung Ehrenfriedersdorf errichteten ließen und sich das Stadtbild entscheidend änderte – ein Relikt in gewandelter Umgebung dar und ist somit ortgeschichtlich bedeutend.

LfD/2019

Datierung 1. Hälfte 19. Jh., womöglich älter (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CV/76/12**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVI/37/10A**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Ehrlich
Beschreibung Wohnhaus (Obergeschoss Fachwerk)



Fotonummer **F 08967465 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Ansicht von Westen



Fotonummer **F 08967465 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Ansicht von Norden




Fotonummer	**F 08967465 C**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus, Ansicht von NO



Fotonummer	**DF 737 017**
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Petrik, Ivo
Beschreibung	Wohnhaus in offener Bebauung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.