

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08967504  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Thermalbad Wiesenbad  
**Anschrift** Wiesenbader Weg 13  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Neundorf \* 406  
**Bauwerksname** Feldgut

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und südöstliche Feldsteinmauer eines Zweiseithofes; trotz Veränderungen baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** Kern wohl vor 1800 (Wohnstallhaus); 1916 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** CV/77/31  
**Aufnahmejahr** 2004  
**Fotograf** Weigel, Martin/Finkler, Lutz  
**Beschreibung** Wohnstallhaus und Scheune eines exponierten Bauernhofes



**Fotonummer** LVII/42/26A  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Bach  
**Beschreibung** Scheune und Hocheinfahrt eines Zweiseithofes



**Fotonummer** LVII/42/28A  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Bach  
**Beschreibung** Scheune eines Zweiseithofes, hofseitig



**Fotonummer** LVII/42/29A  
**Aufnahmejahr** 1996  
**Fotograf** Bach  
**Beschreibung** Zweiseithof, Gesamtansicht



**Fotonummer** F 08967504 A  
**Aufnahmejahr** 2018  
**Fotograf** Gühne, Dorit  
**Beschreibung** Hof von Osten



**Fotonummer** F 08967504 B  
**Aufnahmejahr** 2018  
**Fotograf** Gühne, Dorit  
**Beschreibung** Hof von Osten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08967504 C**  
2018  
Gühne, Dorit  
Hof von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08967504 E**  
2018  
Gühne, Dorit  
Hof von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08967504 D**  
2018  
Gühne, Dorit  
Wohnstallhaus Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08967504 F**  
2019  
Wappler, Astrid  
Wohnstallhaus, Scheune und südöstliche Feldsteinmauer eines  
Zweiseithofes, Blick von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08967504 G**  
2019  
Wappler, Astrid  
Wohnstallhaus, Scheune und südöstliche Feldsteinmauer (Foto  
von Süden) eines Zweiseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08967504 H**  
2019  
Wappler, Astrid  
Wohnstallhaus, Scheune und südöstliche Feldsteinmauer eines  
Zweiseithofes, nördlicher Giebel



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08967504 N**  
2019  
Wappler, Astrid  
Wohnstallhaus, Scheune und südöstliche Feldsteinmauer eines  
Zweiseithofes, Feldsteinmauer nach Süden

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

