

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Obj.-Dok.-Nr. | 08967552 |
| Kreis | Erzgebirgskreis |
| Gemeinde | Thermalbad Wiesenbad |
| Anschrift | Köllnerberg 6 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Wiesa * 97 |

Kurzcharakteristik

Häuslerhaus mit Stützmauern; Obergeschoss Fachwerk verbrettert, einfaches Beispiel regionaltypischer Holzbauweise, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Das Häuslerhaus mit grundstücksbegrenzender Stützmauer und Zugang über eine Heiste liegt am Hang in der alten Ortslage 115 und könnte nach seinem Erscheinungsbild und dem Kartenwerk nach schon Ende des 18. Jahrhunderts bestanden haben. Das östliche Nebengebäude ist eine spätere Zutat nach 1940. 1872 ließ der Schuhmachermeister August Moritz Dürig einen neuen Schornstein in dem bis dahin weichgedeckten steilen Satteldach einbauen und eine Stube im Erdgeschoss erweitern, wofür das Dach rückwärtig abgeschleppt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war im Erdgeschoss der Wohnteil massiv gebaut; der rechts liegende Stallbereich noch als Holzkonstruktion ausgeführt. 1910 bewohnte dann die Witwe Ida Dürig das Haus. Das Gebäude erscheint noch weitgehend authentisch erhalten. Das Wand-Öffnungs-Verhältnis im Obergeschoss ist intakt. Lediglich der Stallteil mit Holzlager wurde mittlerweile zu Wohnzwecken umgenutzt; Fenstergrößen im Erdgeschoss verändert; der Hauseingang mit einem Vordach versehen. Der westliche Giebel ist verschiefert; die Fenster in diesem Bereich mit kleinen Giebelverdachungen gestaltet. Die zugewandte Traufseite und der östliche Giebel sind holzverschalt. Als einfaches Beispiel der regionaltypischen Holzbauweise und als Teil der alten Ortskernbebauung ist das Häuslerhaus baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung.

LfD/2020

Datierung 2. Hälfte 18. Jh. (Häusleranwesen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CV/79/25
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08967552 A
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Ansicht des Hofes von Osten



Fotonummer F 08967552 B
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Ansicht Grundstück von Süden




Fotonummer F 08967552 C
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Ansicht Wohnhaus von SW



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08967552 D
2018
Gühne, Dorit
Ansicht Wohnhaus von Süden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

