

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08967556
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Thermalbad Wiesenbad
Anschrift	Neundorfer Straße 16
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wiesa * 66/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune, Seitengebäude und Hofmauer eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, Struktur intakt, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Der Dreiseithof alte Ortslage 124 mit Wohnstallhaus, Scheune und Nebengebäude liegt exponiert nahe des Rittergutes auf der Anhöhe nördlich des Ortskerns. Die zwei giebelständigen Gebäude mit steilen Satteldächern sind mit einer Hofmauer verbunden; das dritte Gebäude schließt den Hof rückwärtig gegen die sich dahinter erstreckenden Felder ab. Schon auf dem Meilenblatt von 1788 ist der Hof als Zweiseithof mit Hofmauer verzeichnet. 1868 nahm Gutsbesitzer Gottlob Heinrich Ferdinand Esche Umbauten im Wohnstallhaus vor. Das massive Erdgeschoss wies links des Hauseingangs den Stall, rechts Stube, Küche, Backofen und Waschhaus auf. Im Fachwerkobergeschoss waren die Kammern und eine weitere Stube untergebracht. Schon damals wurde das Gebäude auf der hofabgewandten Seite betreten. Das zweiregelige Fachwerk war zwischenzeitlich in großen Bereichen dekorativ verschiefert und ist mittlerweile bis auf die Eingangsseite holzverschalt. Die dem Haupthaus gegenüberliegende Scheune wurde 1941 an gleicher Stelle neu errichtet. Feldseitig wird der Hof seit 1891 mit einem eingeschossigen Schuppengebäude geschlossen, welches 1909 für die Gutsbesitzerin Auguste verw. Esche mit einer Wagenremise erweitert wurde.

Abgesehen von einigen Änderungen – z. B. Umbau des Stallbereichs zu Wohnzwecken, Erneuerung der Fenster – ist die Anlage aus dem 18. Jahrhundert mit den Gebäuden, der Hofmauer und dem alten Baumbestand ein gutes Beispiel eines authentisch gewachsenen Bauernhofes und baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

LfD/2020

Datierung	2. Hälfte 18. Jh. (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	CV/79/32
Aufnahmejahr	2004
Fotograf	Weigel, Martin/Finkler, Lutz
Beschreibung	Wohnstallhaus und zwei Seitengebäude eines exponierten Bauernhofes



Fotonummer	LVI/4/15A
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Bach
Beschreibung	Wohnstallhaus



Fotonummer	F 08967556 A
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnstallhaus, Aufgang zum südlichen Bereich des Hofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08967556 C
2018
Gühne, Dorit
südwestlicher Giebel des Wohnstallhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08967556 D
2018
Gühne, Dorit
südwestlicher Giebel des Seitengebäudes




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08967556 E
2018
Gühne, Dorit
Ansicht des Hofes von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08967556 F
2018
Gühne, Dorit
Ansicht Hofmauer



Rest Torbogen



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

