

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08967564
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Thermalbad Wiesenbad
Anschrift	Gutsweg 10
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wiesa * 17/1

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus mit Heiste, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, in der Struktur erhaltener Bauernhof, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Der Dreiseithof Ortslage 32 ist einer der alten Gutshöfe in Wiesa und als solcher mit der nördlichen Feldzufahrt schon auf dem Meilenblatt von 1788 zu erkennen. Das Wohnstallhaus im Kern aus dem 18. Jahrhundert, dem geländebedingt eine Heiste vorgelagert ist, weist über einem massiven Erdgeschoss mit zeittypischem Eingangsportal ein zweiriegeliges, mittlerweile verbrettertes Fachwerkobergeschoss und ein steiles Satteldach auf. Eine Umbauphase ist im Türsturz mit »1872« bezeichnet, eine weitere Umbaumaßnahme ist für 1878 dokumentiert, bei der Gutsbesitzer Johann Traugott Seidel einen neuen Schornstein einbauen ließ. Über einen Flur gelangte man rechterhand in Stube und Küche mit dem rückwärtig angebauten Backhaus; im Obergeschoss waren die Schlafkammern untergebracht. Der Stallbereich im linken Bereich des Gebäudes ist auch heute noch erkennbar. Das talseitige, dem Wohnstallhaus gegenüberstehende eingeschossige Seitengebäude aus verputztem Bruchstein mit steilem Satteldach nimmt in seiner südlichen Gebäudeecke mit verschiefertem Giebel die Zufahrt in den Hof auf. Kleine vergitterte Stallfenster und Ladeluken im steilen Satteldach auf der Hofseite geben Auskunft über die ehemalige Nutzung des Gebäudes. Das westliche Gebäude, das an seinen Gebäudeecken jeweils mit den anderen Bauten verbunden ist, ist teils massiv, teils in Fachwerk oder Holzverschalt und mit mehreren Toren und einem steilen Satteldach errichtet. Es soll mit einer Datierung von 1756 bezeichnet sein. Von Bertha Zillessen – einer bedeutenden Fotografin von Heimatbildern – ist eine Fotografie aus den 1920er Jahren überliefert, die der Landesverein Sächsischer Heimatschutz zu dieser Zeit in Serien als Postkarte herausgab. Dieses Foto zeigt die Hofzufahrt in der Gebäudeecke mit den jeweils anschließenden Baulichkeiten. Dort ist zu sehen, dass das westliche Seitengebäude damals in diesem Bereich als Stall genutzt wurde; das Fachwerkobergeschoss mit Kreuzstockfenstern wurde bewohnt. Die Hofeinfahrt im massiven Bereich des südlichen Seitengebäudes war mit einem Torbogen versehen und wies ein Fachwerkobergeschoss oder eine Art Oberlaube mit einer Holzterrasse auf. Taubenhaus, Heuwagen und eine große Linde vervollständigten das Sujet – typisch für die idyllischen Motive dieser Heimatbilder. Der in seiner Struktur erhaltene Gutshof ist aufgrund seines Alters von orts- und heimatgeschichtlicher Bedeutung. Trotz einiger Änderungen ist die Bausubstanz in Bereichen authentisch erhalten und damit baugeschichtlich bedeutend.

LfD/2020

Datierung Kern 18. Jh. (Wohnstallhaus); bez. 1756 (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	XXVIII/32/26
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Bock
Beschreibung	Bauernhof, Gesamtansicht von Süden



Fotonummer	XXVIII/32/33
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Bock
Beschreibung	Wohnstallhaus, westliche Teilansicht



Fotonummer XXVIII/32/34
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Bock
Beschreibung Wohnstallhaus, östliche Teilansicht



Fotonummer XXVIII/32/32
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Bock
Beschreibung Zwei Seitengebäude mit Hofeinfahrt, Hofansicht



Fotonummer XXVIII/32/35
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Bock
Beschreibung Südliches Seitengebäude, Dachüberstand und Gaupen



Fotonummer LV/78/4
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Bach
Beschreibung Zwei Seitengebäude, dazwischen Hofeinfahrt, Außenansicht



Fotonummer LV/78/1
Aufnahmejahr 1996
Fotograf Bach
Beschreibung Südliches Seitengebäude, Rückansicht



Fotonummer F 08967564 A
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung südliches Seitengebäude von SW




Fotonummer F 08967564 B
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Hofeinfahrt von SW



Fotonummer F 08967564 C
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung westliches Seitengebäude von Westen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

