

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08967603
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Leisnig, Stadt
Anschrift Meinitz 23
Gem. * Fl-stck. * Flur Meinitz * 41/1

Kurzcharakteristik

Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune, großem Torbogen und Pforte zum Garten, Einfriedung an der Dorfstraße und Hofpflasterung; eindrucksvolle Hofanlage in wichtiger ortsbildgestaltender Lage, hoher Authentizitätsgrad, wissenschaftlich-dokumentarischer Wert

Datierung bez. 1826? (Wohnstallhaus); 2. H. 18. Jh. (Seitengebäude); 1. H. 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CIV/85/3
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Dreiseithof; Stall



Fotonummer CIV/85/2
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Dreiseithof; Wohnstallhaus



Fotonummer CIV/85/1
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Dreiseithof; Wohnstallhaus



Fotonummer CIV/85/6
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Dreiseithof; Scheune



Fotonummer F 08967603 A
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Dreiseithof mit Wohnstallhaus, Seitengebäude, Scheune und großer Torbogen



Fotonummer F 08967603 B
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung alte Fenster am Seitengebäude



Fotonummer F 08967603 C
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus



Fotonummer F 08967603 D
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Pforte zum Garten




Fotonummer F 08967603 F
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Hofansicht von Süden



Fotonummer F 08967603 G
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Schlussstein Toreinfahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

