

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08967629
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Leisnig, Stadt
Anschrift	Brösen 38; 38b
Gem. * Fl-stck. * Flur	Brösen * 295; 308; 310; 311; 312
Bauwerksname	Leithenmühle

Kurzcharakteristik

Mühlengrundstück mit Mühlengebäude (heute Ausflugs-gaststätte), Mühlgraben und Wasserrad, Bergkeller und Stützmauer sowie umgesetzte Schule aus Klinga (heute Wohnhaus), Taubenhaus aus Röda (ehemals Dorfstraße 9); Bauensemble, teilweise singulär, von großer regionalgeschichtlicher, baugeschichtlicher und ortsbildprägender Bedeutung

Datierung 13. Jh. (Ersterwähnung); um 1700 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CII/84/23
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Mühlengebäude



Fotonummer CII/84/27
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Taubenhaus



Fotonummer DF 410 638
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Mühlengrundstück; Taubenhaus



Fotonummer CII/84/24
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Mühlengebäude und Wasserrad



Fotonummer CII/84/26
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Wohnhaus, ehemals Schule in Klinga




Fotonummer F 08967629 A
Aufnahmejahr 2006
Fotograf
Beschreibung Mühlengrundstück; Taubenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08967629 C
2011
Weser, Gerd
Giebelseite Mühle mit Mühlrad

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

