Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08967629

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Leisnig, Stadt

Anschrift Brösen 38; 38b

Gem. * Fl-stck. * Flur Brösen * 295; 308; 310; 311; 312

Bauwerksname Leithenmühle

Kurzcharakteristik

Mühlengrundstück mit Mühlengebäude (heute Ausflugsgaststätte), Mühlgraben und Wasserrad, Bergkeller und Stützmauer sowie umgesetzte Schule aus Klinga (heute Wohnhaus), Taubenhaus aus Röda (ehemals Dorfstraße 9); Bauensemble, teilweise singulär, von großer regionalgeschichtlicher, baugeschichtlicher und ortsbildprägender Bedeutung

Datierung 13. Jh. (Ersterwähnung); um 1700 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CII/84/23**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Mühlengebäude



Fotonummer **CII/84/27**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Taubenhaus



Fotonummer **DF 410 638**
Aufnahmejahr 1991
Fotograf Weimer, Michael
Beschreibung Mühlengrundstück; Taubenhaus



Fotonummer **CII/84/24**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Mühlengebäude und Wasserrad



Fotonummer **CII/84/26**
Aufnahmejahr 2002
Fotograf Noack, Thomas; Rossmann, Ingolf
Beschreibung Mühlengrundstück; Wohnhaus, ehemals Schule in Klinga



Fotonummer **F 08967629 A**
Aufnahmejahr 2006
Fotograf
Beschreibung Mühlengrundstück; Taubenhaus



Fotonummer	**F 08967629 C**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	Giebelseite Mühle mit Mühlrad

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.