

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08970728
<b>Kreis</b>	Leipzig
<b>Gemeinde</b>	Zwenkau, Stadt
<b>Anschrift</b>	Mittelstraße 11
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Löbschütz * 38/1

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus, zwei Seitengebäude, Scheune und Einfriedung mit Toranlage eines Dreiseithofes; stattliche Hofanlage des späten 19. Jahrhunderts, vorwiegend in Klinkerarchitektur, wichtig für das Ortsbild, orts- und regionalgeschichtliche sowie baugeschichtliche Bedeutung

### Denkmaltext

Es handelt sich um eine geschlossen erhaltene, stattliche Hofanlage (Dreiseithof) des ausgehenden 19. Jh., die vorwiegend in der für die Entstehungszeit in der Region typischen Klinkerbauweise errichtet wurde.

Wohnhaus zweigeschossig, Satteldach, klinkerbautypische Zierelemente (Konsölnenfries), Eckbetonung durch geputzte Lisenen, Giebel mit Drillingsfenster. An das Wohnhaus anschließend Seitengebäude, etwas niedriger als Wohnhaus, aber ebenfalls zweigeschossig, Ziegelmauerwerk, verputzt, Satteldach.

Breitgelagerte Scheune als östlicher Hofabschluss, vollständig in Klinker, über dem mittleren Tor Platte mit Datierung: 1893, an dem straßenseitigen Giebel und an den Längsseiten schmiedeeiserne Maueranker (S-Form), Satteldach. Südliches Seitengebäude gleichartiger Klinkerbau, Erdgeschoss Ställe, im Obergeschoss wohl teils ehemals Knechtstuben, teils Futterboden. Einfriedung als Klinkermauer ausgeführt, Hofeinfahrt mit Sandsteinpfeilern, Leutepforte durch Bogen überfangen, von den Vasenaufsätzen nur noch einer erhalten.

Die Hofanlage ist hinsichtlich des Anspruchs und der entsprechenden architektonischen Ausprägung ein wichtiges Zeugnis für die dörfliche Bauweise sowie die ländlichen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse in der Region um 1900. Dadurch erlangt sie orts-, regional- und baugeschichtliche Bedeutung. Durch ihre markante Lage hat sie auch eine prägende Wirkung für das Ortsbild.

LfD/2011

**Datierung** um 1890 (Bauernhaus); bez. 1893 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** F 08970728 A  
**Aufnahmejahr** 2011  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Sandsteintorfeiler eines Dreiseithofes



**Fotonummer** F 08970728 B  
**Aufnahmejahr** 2011  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Sandsteintorfeiler eines Dreiseithofes



**Fotonummer** F 08970728 C  
**Aufnahmejahr** 2011  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Sandsteintorfeiler eines Dreiseithofes



**Fotonummer** F 08970728 D  
**Aufnahmejahr** 2011  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Sandsteintorfeiler eines Dreiseithofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08970728 E**  
2011  
Trajkovits, Thomas  
Wohnhaus; Drillingsfenster am Giebel



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08970728 F**  
2011  
Trajkovits, Thomas  
Wohnhaus, Seitengebäude, Scheune und Sandsteintorpfiler  
eines Dreiseithofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**

**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND  
urheberrechtlich geschützt.**

