Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08971411
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Frohburg, Stadt
Anschrift	Am Sahliser Gut 10
Gem. * Fl-stck. * Flur	Sahlis * 360/2; 360/6; 360/8
Bauwerksname	Rittergut Sahlis (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Herrenhaus (Nr. 10, ehem. Nr. 221), nördlich anschließender ehemaliger Wirtschaftshof, ehemaliger Glockenturm und Scheunen als westliche Begrenzung des Wirtschaftshofes, Torgebäude, ehem. Brennerei, Orangerie, später Kegelbahn, mit zwei Eckpavillons, Rokokogarten mit zwei Vasen und sechs Skulpturen, hieran westlich anschließender Steigergarten mit Gartenhaus und zum Dorf führende Kastanienallee mit begrenzender Bruchsteinmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412); stattliches Herrenhaus, im Kern barockes Gebäude, 1858 in neogotischen Formen erneuert, umfangreiche Wirtschaftsgebäude, markantes klassizistisches Torgebäude, Rokokogarten mit Heckengängen, Treppenanlagen, Wasserbecken und Blumenrondells dazu zwei Vasen und barocke Gartenskulpturen, Sandsteinfiguren der vier Jahreszeiten, ortsgeschichtlich, baugeschichtlich, gartengeschichtlich, kunstgeschichtlich, ortsbildprägend und künstlerisch von Bedeutung

Datierung	1756, im Kern älter (Rittergutsbestandteil); 1858 (Rittergutsbestandteil); 1771 (Schlossgarten); um 1760, Putten (Gartenskulptur); 2. H. 18. Jh., Zeus und Nymphe (Gartenskulptur)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXVIII/17/19**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Herrenhaus oder Schloss, nördlich anschließender ehemaliger Wirtschaftshof, ehemaliger Glockenturm und Scheunen als westliche Begrenzung des Wirtschaftshofes, zum Dorf führende Kastanienalle mit begrenzender Bruchsteinmauer sowie Torgebäude Am Sahliser Gut 6, 8, 10 (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412)



Fotonummer	**LXVIII/17/20**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LXVIII/17/21**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LXVIII/17/22**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer **LXVIII/17/23**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/17/24**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/17/25**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/17/26**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/17/28**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/17/29**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/17/30**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 478 464**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Orangerie, später Kegelbahn, an der Grenze des Gutsparkes, mit zwei neobarocken Eckpavillons



Fotonummer **LXVIII/18/17**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Rittergut, Torgebäude an der Peniger Straße



Fotonummer **LXVIII/17/31**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08971411 A**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Gartenhaus im ehem. Steigergarten (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412)



Fotonummer **LXVIII/18/0**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Vase im Rokokopark um 1771



Fotonummer **LXVIII/17/32**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXVIII/17/33**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **LV/35/17**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08971411 B**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Gartenhaus im ehem. Steigergarten (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412)



Fotonummer **LXVIII/17/34**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Orangerie, später Kegelbahn, an der Grenze des Gutsparkes, mit zwei neobarocken Eckpavillons



Fotonummer **F 08971411 G**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: ehem. Brennerei



Fotonummer **F 08971411 E**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Torhaus (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412)



Fotonummer **F 08971411 D**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Gartenhaus im ehem. Steigergarten (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412)



Fotonummer **F 08971411 C**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Gartenhaus im ehem. Steigergarten, Inneres (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412)



Fotonummer **F 08971411 F**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: Herrenhaus (Nr. 10, ehem. Nr. 221), Ansicht von Nordost (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08971412)



Fotonummer **F 08971411 H**
Aufnahmejahr 2022
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Sahlis: ehem. Brennerei (rechts im Bild)



Fotonummer **LXVIII/18/4**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Heckengarten im Rokokopark



Fotonummer **LXVIII/18/5**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Rokokopark: Putto Frühling



Fotonummer **LXVIII/18/1**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Gartenskulptur im Rokokopark



Fotonummer **LXVIII/18/3**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Heckengarten im Rokokopark



Fotonummer **LXVIII/18/6**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Rokokopark: Putto Sommer



Fotonummer **LXVIII/17/35**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Eingang Rokokopark



Fotonummer **LV/35/16**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Rittergut Sahlis, Parkmauer



Fotonummer **LXVIII/18/7**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Rokokopark: Putto Herbst



Fotonummer **LXVIII/18/8**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Rokokopark: Putto Winter



Fotonummer **LXVIII/18/2**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Gartenskulptur im Rokokopark



Fotonummer **DF 478 465**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Gutspark Sahlis: Putto Allegorie des Herbstes



Fotonummer **DF 478 466**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Gutspark Sahlis: Putto Allegorie des Sommers



Fotonummer **DF 478 467**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Gutspark Sahlis: Putto Allegorie des Frühlings



Fotonummer **DF 478 468**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Gutspark Sahlis: Putto Allegorie des Winters



Fotonummer **DF 478 469**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Gutspark Sahlis: Vase




Fotonummer **DF 478 470**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Gutspark Sahlis: Allegorische weibliche Statue



Fotonummer **DF 478 471**
Aufnahmejahr 1995
Fotograf Schumacher, Klaus-Dieter
Beschreibung Gutspark Sahlis: Allegorische männliche Statue

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.