

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08971417
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Froburg, Stadt
Anschrift	Rüdigsdorf 1; 2; 3; 4; 5; 6; 35
Gem. * Fl-stck. * Flur	Rüdigsdorf * 243; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 263; 270/1; 270/2; 271/1; 271/2; 271/4; 271/6; 271/8; 271/7; 271/12; 271/14; 271/16; 271/17; 271/18; 271/19; 330; 331;
Bauwerksname	Rittergut Rüdigsdorf (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Sachgesamtheit Rittergut Rüdigsdorf, mit folgenden Einzeldenkmalen: Herrenhaus (Nr. 1), sowie Toranlage zum Gutshof, Baumpaar im Wirtschaftshof, Gutspark mit Einfriedung, Wasserbecken und Treppenübergang (Brücke) - (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 08971415), ehemaliges Voigtshaus (Nr. 2, siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 08971416), Scheune und Seitengebäude eines Mühlenanwesens (Nr. 6, siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 08971428), ehemalige Orangerie (Nr. 35) mit Toranlage an der Straße (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 08971418), weiterhin mit folgenden Sachgesamtheitsteilen: Gutshof mit Hofpflasterung, zwei Wirtschaftsgebäuden (Nr. 3 und Nr. 4) und zwei Scheunen (neben Nr. 4 und Nr. 5), sowie Mühle (Nr. 6, später Gasthaus Waldschänke); dreigeschossiges Herrenhaus mit zum Park gewandter Säulenvorhalle mit klassizistischem Balkongitter, hofseitig Türportal mit gerader Verdachung und originaler klassizistischer Tür, Voigtshaus Fachwerkbau, Gutshof mit großen massiven Wirtschaftsgebäuden, englische Parkanlage im Tal der Maus (Mausbach), vor dem Südgiebel des Herrenhauses 1858 angelegter Gartenbereich mit Wasserbecken, Würfelpodest aus Porphyrtuff, Terrassen und Treppenübergang (Brücke) über die Zufahrt zur Waldschänke, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich, ortsbildprägend, künstlerisch und kunstgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1785, später überformt (Herrenhaus); 1823 (Voigtshaus); 19. Jh. (Wirtschaftsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXVIII/18/33
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Toranlage zum Gutshof




Fotonummer LXVIII/19/24
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Gutspark



Fotonummer LXVIII/19/25
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Gutspark; Blick über den Teich zum Herrenhaus



Fotonummer LXVIII/18/32
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Rothbauer, Brunhilde
Beschreibung Gutspark, Blick vom Treppenübergang (Brücke) zum Wasserbecken und zum Herrenhaus



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

