

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08971427  
**Kreis** Leipzig  
**Gemeinde** Frohburg, Stadt  
**Anschrift** Rüdigsdorf 21  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Rüdigsdorf \* 9

### Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; altes Stallgebäude mit Fachwerk-Obergeschoss, Fachwerkscheune, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1820 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fotonummer</b> | <b>LXVIII/19/20</b>                           |
| Aufnahmejahr      | 1998                                          |
| Fotograf          | Rothbauer, Brunhilde                          |
| Beschreibung      | Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes |

## Auszug aus der Denkmalkarte

