Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08971842
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Delitzsch, Stadt
Anschrift	Innenring 5
Gem. * Fl-stck. * Flur	Spröda * 99/40 * 4

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, Seitengebäude und Toranlage eines Bauernhofes; relativ ungestört erhaltene Hofanlage im Ortskern, ortsbildprägend, altertümlich wirkendes Wohnhaus, vermutlich Lehmbau, Stallgebäude ein gründerzeitlicher Klinkerbau, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	um 1800 (Bauernhaus); Ende 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 08971842 A**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnhaus, Seitengebäude und Toranlage eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.