

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08971902
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Frohburg, Stadt
Anschrift	- -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wüst-Eckartsberg - Syhraer Anteil * 74; 75
Bauwerksname	Terpitzer Steinbruch

Kurzcharakteristik

Steinbrucharanlage mit Produktionsgebäude und technischer Ausstattung; Porphybruch mit Steinsortieranlage, durch die Gewinnung von Porphyr ortsgeschichtlich und regionalgeschichtlich von Bedeutung, durch die vorhandene technische Ausstattung erlangt die Anlage auch Seltenheitswert und technikgeschichtliche Bedeutung

Datierung 19./20. Jh. (Steinbruch); 2. Hälfte 20. Jh. (Technische Ausstattung)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08971902 A**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Steinbrucharanlage mit Produktionsgebäude und technischer Ausstattung



Fotonummer **F 08971902 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Steinbrucharanlage mit Produktionsgebäude und technischer Ausstattung



Fotonummer **F 08971902 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Zufahrt



Fotonummer **F 08971902 D**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Sortiermaschine



Fotonummer **F 08971902 E**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Steinbruch



Fotonummer **F 08971902 F**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Sortieranlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08971902 G
2015
Ehrentraut, Jane
Sortieranlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08971902 H
2015
Ehrentraut, Jane
Sortieranlage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08971902 I
2015
Ehrentraut, Jane
Sortieranlage

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

