

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08971990  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Wiedemar  
**Anschrift** Sultitzer Platz 1a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Pohritzsch \* 98 \* 2

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus im Hof und daran angebautes, winkelförmiges Seitengebäude (mit Oberlaube) eines Bauernhofes; alte Ortslage Sultitz, Wohnhaus Lehm- und Putzbau mit Putzfassade und Satteldach, das Seitengebäude eines der wenigen erhaltenen Beispiele eines Hofgebäudes mit Laubengang in der Region, baugeschichtlich und hausgeschichtlich von Bedeutung, Seltenheitswert

**Datierung** Anfang 19. Jh. (Bauernhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08971990 A</b>
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Wohnhaus im Hof und daran angebautes, winkelförmiges Seitengebäude (mit Oberlaube) eines Bauernhofes, Ansicht von Osten

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

