

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08971990
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Wiedemar
Anschrift Sultitzer Platz 1a
Gem. * Fl-stck. * Flur Pohritzsch * 98 * 2

Kurzcharakteristik

Wohnhaus im Hof und daran angebautes, winkelförmiges Seitengebäude (mit Oberlaube) eines Bauernhofes; alte Ortslage Sultitz, Wohnhaus Lehm- und Putzbau mit Putzfassade und Satteldach, das Seitengebäude eines der wenigen erhaltenen Beispiele eines Hofgebäudes mit Laubengang in der Region, baugeschichtlich und hausgeschichtlich von Bedeutung, Seltenheitswert

Datierung Anfang 19. Jh. (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08971990 A
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Wohnhaus im Hof und daran angebautes, winkelförmiges Seitengebäude (mit Oberlaube) eines Bauernhofes, Ansicht von Osten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

