

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -  
Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08972004  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Wiedemar  
**Anschrift** Am Gutshof 1; 4; 5  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Lissa \* 46/67; 47/2; 47/4; 47/15 \* 1  
**Bauwerksname** Rittergut Großlissa

**Kurzcharakteristik**

Herrenhaus (Nr. 1) und ehemaliges Wirtschaftsgebäude (Nr. 4/5) eines Rittergutes; Gutshaus ein zeittypischer gelber Klinkerbau mit Holzbalkon, Stallgebäude Bruchsteinbau mit Satteldach, ortsbildprägende Bestandteile der ehemaligen Gutsanlage, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** um 1900 (Herrenhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXX/74/16  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

