

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08972010  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Wiedemar  
**Anschrift** Grabschützer Straße 9  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Lissa \* 3/16 \* 4

### Kurzcharakteristik

Seitengebäude und Toreinfahrt eines Bauernhofes; alte Ortslage Kleinlissa, Stallgebäude mit Bruchsteinsockel und Satteldach, Lehmwellerbau, Torpfeiler Bruchstein, relativ ungestört erhaltene Bestandteile eines Gehöftes in unmittelbarer Nähe zum Dorfteich, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXX/73/10  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

