Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08972123
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Bad Lausick, Stadt
Anschrift	Bahnhofstraße 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Bad Lausick; Reichersdorf * 1098/1; 359/48; 359/49; 359/22
Bauwerksname	Bahnhof Bad Lausick; Eisenbahnstrecke Leipzig–Geithain; Querbahn Borna–Großbothen

Kurzcharakteristik

Bahnhof mit Empfangsgebäude, zwei Tunnelüberdachungen und eine Bahnsteigüberdachung, daneben auf dem Vorplatz ein Pavillon, Nebengebäude mit seitlicher Einfriedungsmauer und Torpfeilern, Güterschuppen auf dem Bahngelände sowie Pflasterung am Güterschuppen; Typenbau der Eisenbahnstrecken Leipzig–Geithain und Borna–Großbothen (Querbahn), ortsgeschichtliche und verkehrsgeschichtliche Bedeutung

Datierung	1887 (Personenbahnhof); 1887, später überformt (Bahnhof); 1950er Jahre (Verkaufspavillon)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXX/56/14**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer	**LXX/56/15**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Bahnhof; Bahnsteige mit Überdachung



Fotonummer	**LXX/56/18**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Bahnhof; Wirtschaftsgebäude



Fotonummer	**LXX/56/16**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Bahnhof; Güterschuppen



Fotonummer	**LXX/56/17**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Bahnhof; Güterschuppen



Fotonummer	**LXX/56/13**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Bahnhof; Pavillon



Fotonummer	**F 08972123 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Empfangsgebäude



Fotonummer	**F 08972123 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Empfangsgebäude



Fotonummer	**F 08972123 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Empfangsgebäude



Fotonummer	**F 08972123 D**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Pavillon




Fotonummer	**F 08972123 E**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Überdachung der Bahnsteigübergänge



Fotonummer	**F 08972123 F**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Güterschuppen auf dem Bahngelände sowie Pflasterung am Güterschuppen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.