

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08972123
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Bad Lausick, Stadt
Anschrift	Bahnhofstraße 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Bad Lausick; Reichersdorf * 1098/1; 359/48; 359/49; 359/22
Bauwerksname	Bahnhof Bad Lausick; Eisenbahnstrecke Leipzig–Geithain; Querbahn Borna–Großbothen

Kurzcharakteristik

Bahnhof mit Empfangsgebäude, zwei Tunnelüberdachungen und eine Bahnsteigüberdachung, daneben auf dem Vorplatz ein Pavillon, Nebengebäude mit seitlicher Einfriedungsmauer und Torpfeilern, Güterschuppen auf dem Bahngelände sowie Pflasterung am Güterschuppen; Typenbau der Eisenbahnstrecken Leipzig–Geithain und Borna–Großbothen (Querbahn), ortsgeschichtliche und verkehrsgeschichtliche Bedeutung

Datierung 1887 (Personenbahnhof); 1887, später überformt (Bahnhof); 1950er Jahre (Verkaufspavillon)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXX/56/14
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Bahnhof; Empfangsgebäude



Fotonummer LXX/56/15
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Bahnhof; Bahnsteige mit Überdachung



Fotonummer LXX/56/18
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Bahnhof; Wirtschaftsgebäude



Fotonummer LXX/56/16
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Bahnhof; Güterschuppen



Fotonummer LXX/56/17
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Bahnhof; Güterschuppen



Fotonummer LXX/56/13
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Bahnhof; Pavillon



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972123 A
2014
Trajkovits, Thomas
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972123 B
2014
Trajkovits, Thomas
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972123 C
2014
Trajkovits, Thomas
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972123 D
2014
Trajkovits, Thomas
Pavillon



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972123 E
2014
Trajkovits, Thomas
Überdachung der Bahnsteigübergänge



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972123 F
2014
Trajkovits, Thomas
Güterschuppen auf dem Bahngelände sowie Pflasterung am
Güterschuppen

