Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972436

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Dahlen, Stadt

Anschrift Ladestraße 6b

Gem. * Fl-stck. * Flur Dahlen * 2699/15

Bauwerksname Bahnhof Dahlen

Kurzcharakteristik

Bahnhof mit Empfangsgebäude mit Zwischenbau zum Toilettenhäuschen sowie Bahnmeisterhaus mit nördlich angebautem Nebengebäude; Bahnhof der ersten Bahnstrecke Leipzig–Dresden von 1838 sowie wichtiger Güterbahnhof der Region Dahlen, verkehrs- und ortsgeschichtliche Bedeutung, um 1880 - 1900 umgebauter Personenbahnhof

Datierung 1881 (Empfangsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVIII/63/20**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Schalter-, Wartehalle bzw. Zwischenbau zw. Empfangsgebäude und Toilettenhäuschen



Fotonummer **LXXVIII/63/21**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Toilettenhäuschen



Fotonummer **LXXVIII/63/22**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Schalter-, Wartehalle bzw. Zwischenbau zw. Empfangsgebäude und Toilettenhäuschen - Rückseite



Fotonummer **LXXVIII/63/23**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Empfangsgebäude



Fotonummer **XXXV/88/12**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Bahnhof mit Empfangsgebäude



Fotonummer **F 08972436 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Bahnmeisterhaus mit Anbau



Fotonummer **F 08972436 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Empfangs-, Neben- und Verwaltungsgebäude



Fotonummer **F 08972436 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Empfangsgebäude - Traufseite



Fotonummer **F 08972436 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Bahnmeisterhaus mit kleinem Anbau



Fotonummer **XXXV/88/16**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Aufgang vom Fußgängertunnel - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer **XXXV/88/14**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Bahnsteigüberdachung - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer **XXXV/88/10**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Bank auf dem Bahnsteig - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer **XXXV/88/8**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Holzpflaster im Bahnsteigaufgang - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer **XXXV/88/6**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Beginn Fußgängertunnel und Bahnsteigaufgang - ABBRUCH vor 2014




Fotonummer **LXXVIII/63/24**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Bahnmeisterhaus



Fotonummer **XXXV/88/18**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Dreßler, Klaus
Beschreibung Bahnmeisterhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.