

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972436

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Dahlen, Stadt

Anschrift Ladestraße 6b

Gem. * Fl-stck. * Flur Dahlen * 2699/15

Bauwerksname Bahnhof Dahlen

Kurzcharakteristik

Bahnhof mit Empfangsgebäude mit Zwischenbau zum Toilettenhäuschen sowie Bahnmeisterhaus mit nördlich angebautem Nebengebäude; Bahnhof der ersten Bahnstrecke Leipzig–Dresden von 1838 sowie wichtiger Güterbahnhof der Region Dahlen, verkehrs- und ortsgeschichtliche Bedeutung, um 1880 - 1900 umgebauter Personenbahnhof

Datierung 1881 (Empfangsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

LXXVIII/63/20

Aufnahmejahr

1999

Fotograf

Ridder, Dietmar

Beschreibung

Schalter-, Wartehalle bzw. Zwischenbau zw. Empfangsgebäude und Toilettenhäuschen



Fotonummer

LXXVIII/63/21

Aufnahmejahr

1999

Fotograf

Ridder, Dietmar

Beschreibung

Toilettenhäuschen



Fotonummer

LXXVIII/63/22

Aufnahmejahr

1999

Fotograf

Ridder, Dietmar

Beschreibung

Schalter-, Wartehalle bzw. Zwischenbau zw. Empfangsgebäude und Toilettenhäuschen - Rückseite



Fotonummer

LXXVIII/63/23

Aufnahmejahr

1999

Fotograf

Ridder, Dietmar

Beschreibung

Empfangsgebäude



Fotonummer

XXXV/88/12

Aufnahmejahr

1994

Fotograf

Dreßler, Klaus

Beschreibung

Bahnhof mit Empfangsgebäude



Fotonummer

F 08972436 C

Aufnahmejahr

2014

Fotograf

Ehrentraut, Jane

Beschreibung

Bahnmeisterhaus mit Anbau



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972436 A
2014
Ehrentraut, Jane
Empfangs-, Neben- und Verwaltungsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972436 B
2014
Ehrentraut, Jane
Empfangsgebäude - Traufseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972436 D
2014
Ehrentraut, Jane
Bahnmeisterhaus mit kleinem Anbau



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/16
1994
Dreßler, Klaus
Aufgang vom Fußgängertunnel - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/14
1994
Dreßler, Klaus
Bahnsteigüberdachung - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/10
1994
Dreßler, Klaus
Bank auf dem Bahnsteig - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/8
1994
Dreßler, Klaus
Holzpflaster im Bahnsteigaufgang - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/6
1994
Dreßler, Klaus
Beginn Fußgängertunnel und Bahnsteigaufgang - ABBRUCH vor 2014



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


LXXVIII/63/24
1999
Ridder, Dietmar
Bahnmeisterhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/18
1994
Dreßler, Klaus
Bahnmeisterhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

