

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08972471
<b>Kreis</b>	Leipzig
<b>Gemeinde</b>	Thallwitz
<b>Anschrift</b>	An der Wasserburg 1; 3; 5; 7
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Röcknitz * 1b; 1c; 1s; 1t; 1/2; 1/7
<b>Bauwerksname</b>	Rittergut Röcknitz (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Herrenhaus (Nr. 3), Pferdestallgebäude (Nr. 1), Inspektorenhaus (Nr. 7) mit angebautem Wirtschaftsgebäude (Nr. 5), Scheune, zwei Brücken und Einfriedungsmauer eines Rittergutes (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09304519); Herrenhaus ein schlichter Putzbau mit markanten Dachaufbauten, ursprünglich eine Wasserburg, von ortsgeschichtlicher und kunsthistorischer Bedeutung

**Datierung** bez. 1696, später überformt (Herrenhaus); Anfang 20. Jh. (Gutsverwalterhaus); 19. Jh. (Wirtschaftsgebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXX/11/35  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXXX/11/36  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXXX/11/37  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXXX/12/1  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** XXIX/54/15  
Aufnahmejahr 1994  
Fotograf Ritschel, Hartmut  
Beschreibung Herrenhaus



**Fotonummer** XXIX/54/16  
Aufnahmejahr 1994  
Fotograf Ritschel, Hartmut  
Beschreibung Herrenhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXIX/54/18**  
1994  
Ritschel, Hartmut  
Herrenhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XXIX/54/20**  
1994  
Ritschel, Hartmut  
Herrenhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXX/12/2**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXX/12/3**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXX/12/4**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXX/12/5**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXX/12/10**




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXXX/12/11**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972471 A**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Herrenhaus (Nr. 3)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972471 B**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Herrenhaus (Nr. 3)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972471 C**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Herrenhaus (Nr. 3)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972471 D**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Herrenhaus (Nr. 3), Eingang



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972471 E**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Pferdestallgebäude (Nr. 1)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972471 F**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Pferdestallgebäude (Nr. 1)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08972471 G**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Inspektorenhaus (Nr. 7) mit angebautem Wirtschaftsgebäude  
(Nr. 5)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972471 H**  
2014  
Trajkovits, Thomas  
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz:  
Scheune

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

