Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972471

Kreis Leipzig

Gemeinde Thallwitz

Anschrift An der Wasserburg 1; 3; 5; 7

Gem. * Fl-stck. * Flur Röcknitz * 1b; 1c; 1s; 1t; 1/2; 1/7

Bauwerksname Rittergut Röcknitz (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik


Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Herrenhaus (Nr. 3), Pferdestallgebäude (Nr. 1), Inspektorenhaus (Nr. 7) mit angebautem Wirtschaftsgebäude (Nr. 5), Scheune, zwei Brücken und Einfriedungsmauer eines Rittergutes (siehe auch Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09304519); Herrenhaus ein schlichter Putzbau mit markanten Dachaufbauten, ursprünglich eine Wasserburg, von ortsgeschichtlicher und kunsthistorischer Bedeutung

Datierung bez. 1696, später überformt (Herrenhaus); Anfang 20. Jh. (Gutsverwalterhaus); 19. Jh. (Wirtschaftsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXX/11/35**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/11/36**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/11/37**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/12/1**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/12/11**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXIX/54/15**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Ritschel, Hartmut
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **XXIX/54/16**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Ritschel, Hartmut
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **XXIX/54/18**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Ritschel, Hartmut
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **XXIX/54/20**
Aufnahmejahr 1994
Fotograf Ritschel, Hartmut
Beschreibung Herrenhaus



Fotonummer **LXXX/12/2**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/12/3**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXX/12/4**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08972471 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Herrenhaus (Nr. 3)



Fotonummer **LXXX/12/5**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08972471 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Herrenhaus (Nr. 3)



Fotonummer **F 08972471 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Herrenhaus (Nr. 3)



Fotonummer **LXXX/12/10**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08972471 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Herrenhaus (Nr. 3), Eingang



Fotonummer **F 08972471 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Pferdestallgebäude (Nr. 1)



Fotonummer **F 08972471 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Pferdestallgebäude (Nr. 1)




Fotonummer **F 08972471 G**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Inspektorenhaus (Nr. 7) mit angebautem Wirtschaftsgebäude (Nr. 5)



Fotonummer **F 08972471 H**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Rittergut Röcknitz: Scheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.