Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972535

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Cavertitz

Anschrift Kirchstraße 6

Gem. * Fl-stck. * Flur Cavertitz * 35

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus, Scheune, Seitengebäude, Torpfosten, Mauer zwischen Hof und Garten sowie Viehtränke; weitgehend original erhaltener Pfarrhof in straßenbildprägender Lage, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1780 (Pfarrhaus); 1. Hälfte 18. Jh. und später (Seitengebäude); um 1780 (Pfarrscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVIII/64/5**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Pfarrhof, Seitengebäude



Fotonummer **LXXVIII/64/6**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Pfarrscheune



Fotonummer **LXXVIII/64/7**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Pfarrhaus, hofseitiges Portal



Fotonummer **LXXVIII/64/8**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Pfarrhaus, Hofansicht



Fotonummer **LXXVIII/64/9**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Pfarrhaus, Straßenansicht



Fotonummer **F 08972535 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pfarrhaus, Scheune, Seitengebäude und Mauer zwischen Hof und Garten, Ansicht von Osten



Fotonummer	**F 08972535 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Pfarrhaus, Straßenfront



Fotonummer	**F 08972535 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Pfarrhaus, südwestlicher Giebel und Hofseite



Fotonummer	**F 08972535 D**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Seitengebäude, Hofseite



Fotonummer	**F 08972535 E**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Scheune, Hofseite



Fotonummer	**F 08972535 F**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Viehtränke im Hof




Fotonummer	**F 08972535 G**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Mauer zwischen Hof und Garten



Fotonummer	**F 08972535 H**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Pfarrhaus, Scheune, Seitengebäude, Ansicht südwestliche Zufahrt mit Torpfosten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.