

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Denkmaldokument**

Obj.-Dok.-Nr. 08972787
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Wiedemar
Anschrift Lissaer Straße 12; 12a
Gem. * Fl-stck. * Flur Kölsa * 124 * 2

Kurzcharakteristik

Seitengebäude sowie Pforte, Einfriedung und Toreinfahrt eines Dreiseithofes; regionaltypischer Klinkerbau, durch seine qualitätvolle Giebelgestaltung mit Treppenfries von straßenbildprägender Wirkung, heimatgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung


Datierung Ende 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXXIX/51/4
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Lehmann, Anne-Kristin
Beschreibung	Bauernhaus, Straßenansicht mit Nr. 10

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

