Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08972787
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Wiedemar
Anschrift	Lissaer Straße 12; 12a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kölsa * 124 * 2

Kurzcharakteristik

Seitengebäude sowie Pforte, Einfriedung und Toreinfahrt eines Dreiseithofes; regionaltypischer Klinkerbau, durch seine qualitätvolle Giebelgestaltung mit Treppenfries von straßenbildprägender Wirkung, heimatgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung	Ende 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXIX/51/4**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Lehmann, Anne-Kristin
Beschreibung	Bauernhaus, Straßenansicht mit Nr. 10

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.