

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -  
Denkmaldokument**

**Obj.-Dok.-Nr.** 08972787  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Wiedemar  
**Anschrift** Lissaer Straße 12; 12a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kölsa \* 124 \* 2

**Kurzcharakteristik**

Seitengebäude sowie Pforte, Einfriedung und Toreinfahrt eines Dreiseithofes; regionaltypischer Klinkerbau, durch seine qualitätvolle Giebelgestaltung mit Treppenfries von straßenbildprägender Wirkung, heimatgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung


**Datierung** Ende 19. Jh. (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>LXXIX/51/4</b>
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Lehmann, Anne-Kristin
Beschreibung	Bauernhaus, Straßenansicht mit Nr. 10

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

