Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972788

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Wiedemar

Anschrift Lissaer Straße 10

Gem. * Fl-stck. * Flur Kölsa * 52/48 * 2

Kurzcharakteristik

Seitengebäude eines ehemaligen Dreiseithofes; der gründerzeitliche Sichtgiebel ist von straßenbildprägender Wirkung, baugeschichtlich von Bedeutung


Datierung Ende 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXIX/51/3**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Lehmann, Anne-Kristin
Beschreibung	Lissaer Straße 10 und 12, Straßenansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.