

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08972807  
**Kreis** Nordsachsen  
**Gemeinde** Wiedemar  
**Anschrift** Lissaer Straße 16  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kölsa \* 52/32; 53/3 \* 2

### Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Einfriedung, Pforte und Toreinfahrt; von ortsbildprägender Wirkung und architekturhistorischem Interesse


**Datierung** 2. Hälfte 19. Jh., später überformt (Wohnhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08972807 A</b>
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Wohnhaus und Einfriedung, Pforte und Toreinfahrt

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

