

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08972836
<b>Kreis</b>	Nordsachsen
<b>Gemeinde</b>	Rackwitz
<b>Anschrift</b>	Am Bahnhof 8
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Zschortau * 23/65 * 3
<b>Bauwerksname</b>	Bahnhof Zschortau; Eisenbahnstrecke Trebnitz–Leipzig

### Kurzcharakteristik

Empfangsgebäude mit angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs; Klinkerbau an der Eisenbahnstrecke Trebnitz–Leipzig (Streckennummer 6411), verkehrsgeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung

**Datierung** 1868-1870 (Empfangsgebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXIX/59/24  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXXIX/59/25  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXXIX/59/28  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** F 08972836 B  
Aufnahmejahr 2019  
Fotograf Ehrentraut, Jane  
Beschreibung Empfangsgebäude mit angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, gleisseitig



**Fotonummer** F 08972836 C  
Aufnahmejahr 2019  
Fotograf Ehrentraut, Jane  
Beschreibung Empfangsgebäude und angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, gleisseitig



**Fotonummer** F 08972836 D  
Aufnahmejahr 2019  
Fotograf Ehrentraut, Jane  
Beschreibung Empfangsgebäude und angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, strassenseitig



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972836 E**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Güterschuppen, Detail Tür, gleisseitig



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08972836 F**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Küchenanbau, Detail Fenster (strassenseitig)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08972836 G**  
2019  
Ehrentraut, Jane  
Güterschuppen, Giebel

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

