Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972836

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Rackwitz

Anschrift Am Bahnhof 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Zschortau * 23/65 * 3

Bauwerksname Bahnhof Zschortau; Eisenbahnstrecke Trebnitz–Leipzig

Kurzcharakteristik

Empfangsgebäude mit angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs; Klinkerbau an der Eisenbahnstrecke Trebnitz–Leipzig (Streckennummer 6411), verkehrsgeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung

Datierung 1868-1870 (Empfangsgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXIX/59/24**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/59/25**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/59/28**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08972836 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Empfangsgebäude mit angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, gleisseitig



Fotonummer **F 08972836 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Empfangsgebäude und angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, gleisseitig



Fotonummer **F 08972836 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Empfangsgebäude und angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, strassenseitig



Fotonummer	**F 08972836 E**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Güterschuppen, Detail Tür, gleisseitig




Fotonummer	**F 08972836 F**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Küchenanbau, Detail Fenster (strassenseitig)



Fotonummer	**F 08972836 G**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Güterschuppen, Giebel

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.