Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08972836
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Rackwitz
Anschrift	Am Bahnhof 8
Gem. * Fl-stck. * Flur	Zschortau * 23/65 * 3
Bauwerksname	Bahnhof Zschortau; Eisenbahnstrecke Trebnitz–Leipzig

Kurzcharakteristik

Empfangsgebäude mit angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs; Klinkerbau an der Eisenbahnstrecke Trebnitz–Leipzig (Streckennummer 6411), verkehrsgeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung

Datierung	1868-1870 (Empfangsgebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Fotonummer	**LXXIX/59/24**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**LXXIX/59/25**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**LXXIX/59/28**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**F 08972836 B**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Empfangsgebäude mit angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, gleisseitig

Fotonummer	**F 08972836 C**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Empfangsgebäude und angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, gleisseitig

Fotonummer	**F 08972836 D**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Empfangsgebäude und angebautem Güterschuppen eines Bahnhofs, strassenseitig

Fotonummer	**F 08972836 E**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Güterschuppen, Detail Tür, gleisseitig

Fotonummer	**F 08972836 F**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Küchenanbau, Detail Fenster (strassenseitig)

Fotonummer	**F 08972836 G**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Güterschuppen, Giebel

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.