Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972849

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Rackwitz

Anschrift Lindenstraße -

Gem. * Fl-stck. * Flur Zschortau * 195 * 2

Bauwerksname Nikolaikirche Zschortau

Kurzcharakteristik

Kirche (mit Ausstattung), Kirchhof mit Einfriedung, drei Grabmalen, einer Grabanlage sowie Grufthaus; spätgotische Saalkirche mit polygonalem Chorschluss und Westturm, Kirchhof mit Grabmalen des 17. bis Anf. des 20. Jahrhunderts, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutende Anlage

Datierung 13. Jh. (Kirchturm); 1517 und später (Kirche); 1517 (Altar); 17. Jh. (Kanzel); 18. Jh. und später (Grabmal)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXIX/61/27**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/28**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/29**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/30**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/31**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/32**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/34**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/35**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/61/36**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXIX/70/17**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **LXXIX/70/18**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **CXIII/85/16**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Klaus, Stephan
Beschreibung Kirche, Detail Haupteingang



Fotonummer **F 08972849 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirche



Fotonummer **F 08972849 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirche



Fotonummer **F 08972849 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grufthaus



Fotonummer **F 08972849 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Einfriedung



Fotonummer **F 08972849 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal



Fotonummer **F 08972849 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal



Fotonummer **F 08972849 G**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal



Fotonummer **F 08972849 H**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal



Fotonummer **F 08972849 I**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal



Fotonummer **F 08972849 J**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal



Fotonummer **F 08972849 K**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal



Fotonummer **F 08972849 L**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal, Detail



Fotonummer **F 08972849 M**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal, Detail



Fotonummer **F 08972849 N**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Kirchhof, Grabmal, Detail




Fotonummer	**F 08972849 M**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Nitzsche, Mathis
Beschreibung	Kirchhof, Blick nach Osten



Fotonummer	**F 08972849 O**
Aufnahmejahr	2015
Fotograf	Keller, Michael
Beschreibung	Blick von Norden zu Kirche und Kirchhof (markante Stiel-Eiche wahrscheinlich als Gedenkbaum, dortiger Findling erinnert heute an EU-Förderung von Straßenbaumaßnahmen)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.