

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972849
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Rackwitz
Anschrift Lindenstraße -
Gem. * Fl-stck. * Flur Zschortau * 195 * 2
Bauwerksname Nikolaikirche Zschortau

Kurzcharakteristik

Kirche (mit Ausstattung), Kirchhof mit Einfriedung, drei Grabmalen, einer Grabanlage sowie Grufthaus; spätgotische Saalkirche mit polygonalem Chorschluss und Westturm, Kirchhof mit Grabmalen des 17. bis Anf. des 20. Jahrhunderts, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich bedeutende Anlage

Datierung 13. Jh. (Kirchturm); 1517 und später (Kirche); 1517 (Altar); 17. Jh. (Kanzel); 18. Jh. und später (Grabmal)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIX/61/27
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXIX/61/28
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXIX/61/29
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXIX/61/30
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXIX/61/31
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LXXIX/61/32
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/61/34



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/61/35



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/61/36



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/70/17



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/70/18



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXIII/85/16
1993
Klaus, Stephan
Kirche, Detail Haupteingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 A
2014
Nitzsche, Mathis
Kirche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 B
2014
Nitzsche, Mathis
Kirche



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 C
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grufthaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 D
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Einfriedung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 E
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 F
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 G
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 H
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 I
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 J
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 K
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 L
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 M
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 N
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Grabmal, Detail



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08972849 M
2014
Nitzsche, Mathis
Kirchhof, Blick nach Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972849 O
2015
Keller, Michael
Blick von Norden zu Kirche und Kirchhof (markante Stiel-Eiche
wahrscheinlich als Gedenkbaum, dortiger Findling erinnert
heute an EU-Förderung von Straßenbaumaßnahmen)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

