

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08972922
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Rackwitz
Anschrift Lindenstraße 34
Gem. * Fl-stck. * Flur Zschortau * 36/98 * 2

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, daran angebautes Seitengebäude und Toranlage mit Pforte eines Bauernhofes; Lehmbauten, zum Teil Obergeschoss in Fachwerk, zum Teil massiv erneuert, im Ortskern befindliches, die ältere Dorfstruktur charakterisierendes Mittelbauernhaus, mit künstlerisch gestaltetem schmiedeeisernem Tor als Hofzufahrt, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 19.Jh. und später (Bauernhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

F 08972922 A

Aufnahmejahr

2014


Fotograf

Nitzsche, Mathis

Beschreibung

Wohnhaus, daran angebautes Seitengebäude und Toranlage mit Pforte eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

