Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08973162

Kreis Leipzig

Gemeinde Colditz, Stadt

Anschrift Wettiner Ring 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Colditz * 267

Kurzcharakteristik

Villa, mit Stützmauer des Grundstücks; straßenbildprägender, späthistoristischer Putzbau unter Einbeziehung eines etwas älteren Wohnhauses, ortsentwicklungsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung 1880 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXXIII/11/18**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXIII/11/19**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXIII/11/20**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXIII/11/21**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **F 08973162 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Villa mit Stützmauer des Grundstücks



Fotonummer **F 08973162 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Villa mit Stützmauer des Grundstücks

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.