

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08973462	
Kreis	Nordsachsen	
Gemeinde	Dahlen, Stadt	
Anschrift	Clara-Zetkin-Straße 1; 1a; 1b; 1c; 2; 3; 4	
Gem. * Fl-stck. * Flur	Börln * 544/2; 585c; 585e; 585q; 589a; 737a	
Bauwerksname	Schloss und Rittergut Börln (Sachgesamtheit)	
Zusätzl.-Anschrift	<i>Ernst-Thälmann-Platz 16</i>	<i>585e*Börln</i>

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Schloss und Rittergut Börln: Schloss (Nr. 1, 1a, 1b, 1c), zwei Wirtschaftsgebäude an der Nord- und Südseite des Ehrenhofes (Nr. 4 und das gegenüberliegende Gebäude), Gutsverwalterhaus einschließlich Stallanbauten (Nr. 3 und Ernst-Thälmann-Platz 16), Eiskeller, Orangerie (Nr. 2), Gutspark, Ehrenhof und ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08972371, gleiche Anschrift); Schloss stattlicher Putzbau mit Mittelrisalit, charakteristischem Mansarddach mit Dachhäuschen sowie Portal mit gesprengtem Giebel, Anlage von besonderer baugeschichtlicher, gartengeschichtlicher, ortsgeschichtlicher und gartenkünstlerischer Bedeutung

Datierung 1617-1620 (ehem. Jagdschloss); um 1730 und später (Gutsverwalterhaus); 1617 (südliches Wirtschaftsgebäude); 19. Jh. und früher (Wirtschaftsgebäude); um 1900 (Orangerie)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVIII/56/33
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatriin
Beschreibung Gutsverwalterhaus einschl. Wirtschaftsgebäude



Fotonummer LXXVIII/56/35
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatriin
Beschreibung Wirtschaftsgebäude und Gutsverwalterhaus



Fotonummer LXXVIII/56/36
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatriin
Beschreibung Wirtschaftsgebäude



Fotonummer LXXVIII/57/2
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatriin
Beschreibung Schloss, Portal



Fotonummer LXXVIII/57/3
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatriin
Beschreibung Wirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/57/4
1999
Schweitzer, Annekatriin
Wirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/57/5
1999
Schweitzer, Annekatriin
Schloss



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/57/6
1999
Schweitzer, Annekatriin
Schloss



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/57/1
1999
Schweitzer, Annekatriin
Eiskeller



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVIII/37/17
2004
Müller, Michael
Orangerie



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVIII/37/16
2004
Müller, Michael
Orangerie



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 A
2014
Müller, Michael
Schloss



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 B
2014
Müller, Michael
Schloss



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 C
2014
Müller, Michael
Nördliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 D
2014
Müller, Michael
Nördliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 E
2014
Müller, Michael
Schlosshof: Blick zum Gutsverwalterhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 F
2014
Müller, Michael
Orangerie



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 G
2014
Müller, Michael
Eiskeller



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 H
2015
Weser, Gerd
Gutsverwalterhaus einschl. Stallanbauten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 I
2020
Trajkovits, Thomas
ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 J
2020
Trajkovits, Thomas
Küchengartenmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973462 K
2020
Trajkovits, Thomas
Küchengartenmauer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08972371 B
2015
Weser, Gerd
Schloss und Ehrenhof, Blick von Westen über den Teich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08972371 C
2015
Weser, Gerd
ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.



Obj.-Dok.-Nr.	08973462
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Dahlen, Stadt
Anschrift	Ernst-Thälmann-Platz 16
Gem. * Fl-stck. * Flur	Börln * 585e
Bauwerksname	Schloss und Rittergut Börln (Sachgesamtheit)
Zusätzl.-Anschrift	<i>Ernst-Thälmann-Platz 16</i> <i>585e*Börln</i>
Kurzcharakteristik	

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Schloss und Rittergut Börlin: Schloss (Nr. 1, 1a, 1b, 1c), zwei Wirtschaftsgebäude an der Nord- und Südseite des Ehrenhofes (Nr. 4 und das gegenüberliegende Gebäude), Gutsverwalterhaus einschließlich Stallanbauten (Nr. 3 und Ernst-Thälmann-Platz 16), Eiskeller, Orangerie (Nr. 2), Gutsпарк, Ehrenhof und ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08972371, gleiche Anschrift); Schloss stattlicher Putzbau mit Mittelrisalit, charakteristischem Mansarddach mit Dachhäuschen sowie Portal mit gesprengtem Giebel, Anlage von besonderer baugeschichtlicher, gartengeschichtlicher, ortsgeschichtlicher und gartenkünstlerischer Bedeutung

Datierung 1617-1620 (ehem. Jagdschloss); um 1730 und später (Gutsverwalterhaus); 1617 (südliches Wirtschaftsgebäude); 19. Jh. und früher (Wirtschaftsgebäude); um 1900 (Orangerie)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 08973462 B
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Schloss

Auszug aus der Denkmalkarte

