Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08973462
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Dahlen, Stadt
Anschrift	Clara-Zetkin-Straße 1; 1a; 1b; 1c; 2; 3; 4
Gem. * Fl-stck. * Flur	Börln * 544/2; 585c; 585e; 585q; 589a; 737a
Bauwerksname	Schloss und Rittergut Börln (Sachgesamtheit)
Zusätzl.-Anschrift	*Ernst-Thälmann-Platz 16* *585e*Börln*

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Schloss und Rittergut Börln: Schloss (Nr. 1, 1a, 1b, 1c), zwei Wirtschaftsgebäude an der Nord- und Südseite des Ehrenhofes (Nr. 4 und das gegenüberliegende Gebäude), Gutsverwalterhaus einschließlich Stallanbauten (Nr. 3 und Ernst-Thälmann-Platz 16), Eiskeller, Orangerie (Nr. 2), Gutspark, Ehrenhof und ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08972371, gleiche Anschrift); Schloss stattlicher Putzbau mit Mittelrisalit, charakteristischem Mansarddach mit Dachhäuschen sowie Portal mit gesprengtem Giebel, Anlage von besonderer baugeschichtlicher, gartengeschichtlicher, ortsgeschichtlicher und gartenkünstlerischer Bedeutung

Datierung	1617-1620 (ehem. Jagdschloss); um 1730 und später (Gutsverwalterhaus); 1617 (südliches Wirtschaftsgebäude); 19. Jh. und früher (Wirtschaftsgebäude); um 1900 (Orangerie)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXXVIII/56/33**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung	Gutsverwalterhaus einschl. Wirtschaftsgebäude



Fotonummer	**LXXVIII/56/35**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung	Wirtschaftsgebäude und Gutsverwalterhaus



Fotonummer	**LXXVIII/56/36**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung	Wirtschaftsgebäude



Fotonummer	**LXXVIII/57/2**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung	Schloss, Portal



Fotonummer	**LXXVIII/57/3**
Aufnahmejahr	1999
Fotograf	Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung	Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **LXXVIII/57/4**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **LXXVIII/57/5**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung Schloss



Fotonummer **LXXVIII/57/6**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung Schloss



Fotonummer **LXXVIII/57/1**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Schweitzer, Annekatrin
Beschreibung Eiskeller



Fotonummer **F 08973462 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Schloss



Fotonummer **F 08973462 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Schloss



Fotonummer **F 08973462 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Nördliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 08973462 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Nördliches Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **F 08973462 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Schlosshof: Blick zum Gutsverwalterhaus



Fotonummer **F 08973462 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Orangerie



Fotonummer **F 08973462 G**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Eiskeller



Fotonummer **CVIII/37/17**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Orangerie



Fotonummer **CVIII/37/16**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Müller, Michael
Beschreibung Orangerie



Fotonummer **F 08973462 H**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Gutsverwalterhaus einschl. Stallanbauten



Fotonummer **F 08973462 I**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer



Fotonummer **F 08973462 J**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Küchengartenmauer



Fotonummer **F 08973462 K**
Aufnahmejahr 2020
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Küchengartenmauer




Fotonummer **F 08972371 B**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Schloss und Ehrenhof, Blick von Westen über den Teich



Fotonummer **F 08972371 C**
Aufnahmejahr 2015
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

Obj.-Dok.-Nr.	08973462
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Dahlen, Stadt
Anschrift	Ernst-Thälmann-Platz 16
Gem. * Fl-stck. * Flur	Börln * 585e
Bauwerksname	Schloss und Rittergut Börln (Sachgesamtheit)
Zusätzl.-Anschrift	*Ernst-Thälmann-Platz 16* *585e*Börln*
Kurzcharakteristik	

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Schloss und Rittergut Börln: Schloss (Nr. 1, 1a, 1b, 1c), zwei Wirtschaftsgebäude an der Nord- und Südseite des Ehrenhofes (Nr. 4 und das gegenüberliegende Gebäude), Gutsverwalterhaus einschließlich Stallanbauten (Nr. 3 und Ernst-Thälmann-Platz 16), Eiskeller, Orangerie (Nr. 2), Gutspark, Ehrenhof und ehemaliger Küchengarten mit Einfriedungsmauer (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 08972371, gleiche Anschrift); Schloss stattlicher Putzbau mit Mittelrisalit, charakteristischem Mansarddach mit Dachhäuschen sowie Portal mit gesprengtem Giebel, Anlage von besonderer baugeschichtlicher, gartengeschichtlicher, ortsgeschichtlicher und gartenkünstlerischer Bedeutung


Datierung 1617-1620 (ehem. Jagdschloss); um 1730 und später (Gutsverwalterhaus); 1617 (südliches Wirtschaftsgebäude); 19. Jh. und früher (Wirtschaftsgebäude); um 1900 (Orangerie)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 08973462 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Müller, Michael
Beschreibung	Schloss

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.