Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08973657

Kreis Leipzig

Gemeinde Grimma, Stadt

Anschrift Kirchstraße 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Nerchau * 48

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhof, bestehend aus Pfarrhaus, Seitengebäude, Pfarrscheune, Toreinfahrt und Einfriedung; Pfarrhaus schlichter Putzbau mit Korbbogenportal und Krüppelwalmdach, Scheune und Seitengebäude ebenfalls verputzte Massivbauten, Pfarrhof wichtiger Teil der historisch bedeutenden Kirchbergbebauung, ortsgeschichtliche, kirchengeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Datierung bez. 1800 (Pfarrhaus); 1653 Dendro (Pfarrscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXXIII/28/2**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXIII/28/3**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXIII/28/4**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXXXIII/28/5**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08973657 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude



Fotonummer **F 08973657 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune




Fotonummer	**F 08973657 D**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Toreinfahrt



Fotonummer	**F 08973657 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Pfarrhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.