

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08973657  
**Kreis** Leipzig  
**Gemeinde** Grimma, Stadt  
**Anschrift** Kirchstraße 2  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Nerchau \* 48  
**Bauwerksname** Pfarrhof

### Kurzcharakteristik

Pfarrhof, bestehend aus Pfarrhaus, Seitengebäude, Pfarrscheune, Toreinfahrt und Einfriedung; Pfarrhaus schlichter Putzbau mit Korbogportal und Krüppelwalmdach, Scheune und Seitengebäude ebenfalls verputzte Massivbauten, Pfarrhof wichtiger Teil der historisch bedeutenden Kirchbergbebauung, ortsgeschichtliche, kirchengeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

**Datierung** bez. 1800 (Pfarrhaus); 1653 Dendro (Pfarrscheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXXIII/28/2  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXXXIII/28/3  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXXXIII/28/4  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXXXIII/28/5  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** F 08973657 B  
 Aufnahmejahr 2012  
 Fotograf Trajkovits, Thomas  
 Beschreibung Seitengebäude



**Fotonummer** F 08973657 C  
 Aufnahmejahr 2012  
 Fotograf Trajkovits, Thomas  
 Beschreibung Scheune



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08973657 D**  
2012  
Trajkovits, Thomas  
Toreinfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08973657 A**  
2012  
Trajkovits, Thomas  
Pfarrhaus

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

