

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08973796
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Oschatz, Stadt
Anschrift	Bahnhofsplatz 2
Gem. * Fl-stck. * Flur	Oschatz * 1514/28; 1514/34; 1514/29; 1514/46
Bauwerksname	Bahnhof Oschatz; Eisenbahnstrecke Leipzig–Dresden

Kurzcharakteristik

Bahnhof mit Empfangsgebäude, Zugang zum Fußgängertunnel, Wirtschaftsgebäude (neben dem Empfangsgebäude), Umladeanlage mit Ladekran, Stellwerksgebäude sowie Bahnwärterhaus mit Nebengebäude; als historische Bahnhofsanlage an der ersten Fernbahnstrecke Leipzig–Dresden und der noch betriebenen Döllnitzbahn von ortshistorischer und verkehrsgeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1880 (Empfangsgebäude); um 1900 (Stellwerk); Ende 19. Jh. (Bahnwärterhaus); 1920 (Kran)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVIII/89/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Ladekran



Fotonummer LXXVIII/89/11
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXVIII/89/12
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXVIII/89/13
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus Nebengebäude



Fotonummer LXXVIII/89/14
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung Wohnhaus Nebengebäude, Detail/Giebel



Fotonummer LXXVIII/89/15
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/16

Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/17

Wasserkran



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/18

Stellwerk, dahinter Wasserstation



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/19

Zugang Personentunnel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/20

Zugang Personentunnel am Hausbahnsteig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/21

Empfangsgebäude, Gleisansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/23

Empfangsgebäude mit Vorplatz



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/25

Güterschuppen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/26



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/27



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXVIII/89/28
2000
Schweitzer, Annekatriin
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/24

Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/26

Stellwerk



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/28

Bahnsteigüberdachung der Schmalspurbahn



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/32

Bahnsteigüberdachung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/88/34

Zugang Personentunnel am Hausbahnsteig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 422 126
1993
Weimer, Michael
Güterabfertigung, abgebrochen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXIV/17/12

Klaus, Stephan



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXIV/17/13
1995
Klaus, Stephan



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXIV/17/14
1995
Klaus, Stephan



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973796 A
2015
Nitzsche, Mathis
Empfangsgebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

