

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08973993
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Wermisdorf
Anschrift Bahnhofstraße 20
Gem. * Fl-stck. * Flur Mahlis * 206
Bauwerksname Dorfgenossenschaft Mahlis

Kurzcharakteristik

Lagergebäude mit Mühle und Hofpflaster; ortsgeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1925 (Mühle)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXVIII/97/31
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Silogebäude mit Mühle und Hofpflaster, Giebel



Fotonummer LXXVIII/97/32
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Silogebäude mit Mühle und Hofpflaster




Fotonummer LXXVIII/97/33
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Silogebäude mit Mühle und Hofpflaster



Fotonummer LXXVIII/97/34
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Hofpflaster

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

