Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08973993

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Wermsdorf

Anschrift Bahnhofstraße 20

Gem. * Fl-stck. * Flur Mahlis * 206

Bauwerksname Dorfgenossenschaft Mahlis

Kurzcharakteristik

Lagergebäude mit Mühle und Hofpflaster; ortsgeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1925 (Mühle)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXVIII/97/31**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Silogebäude mit Mühle und Hofpflaster, Giebel



Fotonummer **LXXVIII/97/32**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Silogebäude mit Mühle und Hofpflaster



Fotonummer **LXXVIII/97/33**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Silogebäude mit Mühle und Hofpflaster



Fotonummer **LXXVIII/97/34**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar; Schweitzer, a.
Beschreibung Hofpflaster

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.