

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Denkmaldokument**

Obj.-Dok.-Nr. 08974009
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Wernsdorf
Anschrift Mahliser Straße 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Collm * 258/1

Kurzcharakteristik

Villa mit vorgelagerter Stützmauer; Putzbau mit originaler Fassadengestaltung, Drempel und Walmdach, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1896 (Villa)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

**Fotonummer****LXXVIII/99/6**


Aufnahmejahr

Fotograf

Beschreibung

Villa mit Einfriedung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

