Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08974069

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Laußig

Anschrift Dorfstraße 23

Gem. * Fl-stck. * Flur Kossa * 2/1 * 6

Kurzcharakteristik

Scheune eines Vierseithofes; Durchfahrtsscheune, landschaftstypischer Klinkerbau, baugeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung


Datierung Ende 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXIX/90/21**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.