

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08974069
Kreis Nordsachsen
Gemeinde Laußig
Anschrift Dorfstraße 23
Gem. * Fl-stck. * Flur Kossa * 2/1 * 6

Kurzcharakteristik

Scheune eines Vierseithofes; Durchfahrtsscheune, landschaftstypischer Klinkerbau, baugeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung Ende 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIX/90/21
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

