Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08974147

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Wermsdorf

Anschrift Bayreuther Weg 1

Gem. * Fl-stck. * Flur Wermsdorf * 1049/1; 1048/2; 1051/2

Bauwerksname Geophysikalisches Observatorium Collm der Universität Leipzig

Kurzcharakteristik

Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Magnetwarte mit drei Variometern, Absoluthaus, Erdbebenwarte mit Wiechert-Seismograph und Benioff-Seismometer, Garage (Messhaus), Holzgebäude hinter Observatorium und Torpfosten; architektonisch qualitätvolle Anlage mit in weiten Teilen erhaltener bauzeitlicher Innenausstattung im Stil der Bauhaus-Moderne mit baugeschichtlicher Bedeutung, durch die historischen Instrumente von großer technikgeschichtlicher und überregionaler wissenschaftshistorischer Bedeutung für die Seismologie (u.a. Horizontalseismograph von Wiechert)

Datierung 1932 (Observatorium)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXXXVI/51/11**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Bibliothek, Deckenbild



Fotonummer **LXXXVI/51/12**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Bilbliothek, Ausstattung



Fotonummer **LXXXVI/51/13**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar - Hörsaal, Ausstattung



Fotonummer **LXXXVI/51/14**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Direktorenzimmer, Ausstattung



Fotonummer **LXXXVI/51/15**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Studienzimmer, Ausstattung



Fotonummer **LXXXVI/51/16**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Speiseraum, Ausstattung



Fotonummer **LXXXVI/51/17**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Treppenraum



Fotonummer **LXXXVI/51/18**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Treppenhaus



Fotonummer **LXXXVI/51/19**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, drei Variometer



Fotonummer **LXXXVI/51/20**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Wiechert-Seismograph (1902); Emil Wiechert



Fotonummer **LXXXVI/51/21**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Erdbebenwarte



Fotonummer **LXXXVI/51/22**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Magnetwarte



Fotonummer **LXXXVI/51/23**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Absoluthaus



Fotonummer **LXXXVI/51/24**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium; Treppenturm



Fotonummer **LXXXVI/51/25**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium S-W-Seite



Fotonummer **LXXXVI/51/26**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium; N-W-Seite



Fotonummer **LXXXVI/51/27**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Garage



Fotonummer **LXXXVI/51/28**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Torpfosten/ Einfriedung



Fotonummer **LXXXVI/51/29**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Holzgebäude hinter Observatorium



Fotonummer **LXXXVI/51/30**
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium; S-O-Seite

Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.