

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08974147
Kreis	Nordsachsen
Gemeinde	Wermsdorf
Anschrift	Bayreuther Weg 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wermsdorf * 1049/1; 1048/2; 1051/2
Bauwerksname	Geophysikalisches Observatorium Collm der Universität Leipzig

Kurzcharakteristik

Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Magnetwarte mit drei Variometern, Absoluthaus, Erdbebenwarte mit Wiechert-Seismograph und Benioff-Seismometer, Garage (Messhaus), Holzgebäude hinter Observatorium und Torpfosten; architektonisch qualitätvolle Anlage mit in weiten Teilen erhaltener bauzeitlicher Innenausstattung im Stil der Bauhaus-Moderne mit baugeschichtlicher Bedeutung, durch die historischen Instrumente von großer technikgeschichtlicher und überregionaler wissenschaftshistorischer Bedeutung für die Seismologie (u.a. Horizontalseismograph von Wiechert)

Datierung	1932 (Observatorium)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXVII/51/11
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Bibliothek, Deckenbild



Fotonummer LXXXVII/51/12
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Bibliothek, Ausstattung



Fotonummer LXXXVII/51/13
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar - Hörsaal, Ausstattung



Fotonummer LXXXVII/51/14
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Direktorenzimmer, Ausstattung



Fotonummer LXXXVII/51/15
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Studienzimmer, Ausstattung



Fotonummer LXXXVII/51/16
Aufnahmejahr 2000
Fotograf Ridder, Dietmar
Beschreibung Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Speiseraum, Ausstattung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/17
2000
Ridder, Dietmar
Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Treppenraum



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/18
2000
Ridder, Dietmar
Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, Treppenhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/19
2000
Ridder, Dietmar
Observatorium mit bauzeitlichem Mobilar, drei Variometer



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/20
2000
Ridder, Dietmar
Wiechert-Seismograph (1902); Emil Wiechert



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/21
2000
Ridder, Dietmar
Erdbebenwarte



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/22
2000
Ridder, Dietmar
Magnetwarte



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/23
2000
Ridder, Dietmar
Absoluthaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/24
2000
Ridder, Dietmar
Observatorium; Treppenturm



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/25
2000
Ridder, Dietmar
Observatorium S-W-Seite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVII/51/26
2000
Ridder, Dietmar
Observatorium; N-W-Seite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVI/51/27
2000
Ridder, Dietmar
Garage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVI/51/28
2000
Ridder, Dietmar
Torpfosten/ Einfriedung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


LXXXVI/51/29
2000
Ridder, Dietmar
Holzgebäude hinter Observatorium



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXVI/51/30
2000
Ridder, Dietmar
Observatorium; S-O-Seite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

